


Фиг. 2

Магнетъ съ ниско напрежение и махово движение на анкъра му.

1 — подковообразния стоманен магнетъ. 2 — полусните обувки. 3 — хоризонтални спираловидни пружини, които държат анкъра въ вертикалното му положение. 5 — же лезното тъло на магнетния анкър въ вертикалното му положение. 6 — анкърния палецъ. 7 — моторния палецъ. 8 — предпазителна пружина отъ моторния палецъ. 9 — основата на магнета, направена отъ лъшъ проводникъ на магнетните силови линии (бронзъ, месингъ, алюминиев композиция). 10 — моторната шайба за привеждане въ движение моторния палецъ (7).



Фиг. 3.

Моторенъ прекъсвачъ отъ магнета съ ниско напрежение.


а — частъ отъ моторната глава, въ която е закрепенъ прекъсвачъ. X₃ — изолираната наковалина (вътрешния и външниятъ ѝ край). X₄ — изолацията на наковаличната (обикновено отъ слюденъ шайбички). X₅ — металическото тъло на прекъсвача. X₆ — закрепителната гайка за кабела отъ магнета къмъ наковаличната. Х — магнетния кабель. W — подвижното чукче (въ массово съединение).

пламеняването и изгарянето на горивната смъесь въ моторния цилиндъръ, а следователно, зависи и мощността и икономията на мотора.

Магнета съ ниско напрежение, и съ махово движение намира най-голямо използване въ газоженни и карбураторни мотори съ малко число обръщение въ минута, защото скоростта на пресичането магнетните силови линии отъ анкърните намотки не зависи отъ скоростта на мотора, а отъ силата на магнетните пружини, които връщатъ анкъра въ вертикалното му положение (фиг. 2), когато моторния палецъ освободи анкърния палецъ.

Пътят на електрическия токъ, който тече въ сключената чрезъ моторния прекъсвачъ електрическа верига, до момента на прекъсването на прекъсвача е: тока отъ анкърната намотка отива въ изолираната наковаличка на моторния прекъсвачъ, въ чукчето му, и чрезъ массата на мотора (металическото му тъло), чрезъ основата на магнета, въ анкъра му, и най-подиръ пакъ въ намотката му, т. е. има склучена електрическа верига. Тази склучена верига, когато тръбва да се взръзне горивната смъесь въ моторния цилиндъръ, прекъсва се чрезъ моторния прекъсвачъ, и въ момента на това прекъсване се появява електрическата искра между чукчето и наковаличната на прекъсвача. При магнетните съ ниско напрежение и махово движение на анкъра имъ, прекъсването на моторния прекъсвачъ става чрезъ лостъ свързанъ съ маховото движение на магнетния анкър, който пакъ си получава движението чрезъ моторния палецъ (фиг. 1, 4, 5 и 6).

Главното условие, което тръбва да биде изпълнено при магнетните съ ниско напрежение и махово движение на анкъра имъ е, когато магнетния анкър е въ покой, пружините му тръбва да да го държатъ точно въ вертикалното му положение (фиг. 2) и когато моторния палецъ (С — фиг. 6) отклони анкъра, отъ вертикалното му положение, и следъ това го освободи, магнетните пружини (1 и 2 фиг. 6) тръбва много бързо да върнатъ анкъра, като му дадатъ единъ силенъ замахъ, така щото, анкъра връщайки се въ вертикалното си положение, за моментъ да се отклони отъ него, и достигне изгодното си положение



Фиг. 4

Расположение на магнетно-електрическо запалване чрезъ магнетъ съ ниско напрежение и махово движение на анкъра му. С — анкърния палецъ. 1 — анкърния палецъ въ нормалното му положение (въ покой). 2 — анкърния палецъ отклоненъ на ъгълъ 30° (въ момента на освобождаването му отъ моторния палецъ). D — анкърните пружини d — облегчватъ на пружините S — лостчето за бутане чукчето на моторния прекъсвачъ. Е — моторния прекъсвачъ. а — лънкешния край на чукчето. Нагнетниятъ анкър е показанъ въ изгодното си положение.

(фигура 6), при което анкърно положение, тръбва и моторния прекъсвачъ да прекъсва. Отклонението на анкъра отъ вертикалното му положение става