

зане /да се изваждат и последват дали съ ръждасали и проверяват плътност  
ни/ и дали иглата е поставена точно централно.

За да се постигне лесно последното, върха на иглата леко се нанася съ  
санди и леко се притиска към гладкото бълез да се завърти извадка и се гла-  
ди дали по цялата повърхност има санди. При окончательно поставяне на игла-  
та тя се върти постоянно, двинки се нагоре и надолу за да се провери дали не  
се задържа във възелката. Ако иглата при това поставяне покаже задържка,  
тя е обикновено криза и ще тръбва да бе смени.

Плечникът за раздробяване тръбва да се почувства по възможност след  
възможно по-дълго плаване или всички 4-6 месеца.

Опаковачкият матрицъл тръбва да се пресува преди да се постави на из-  
стото във кутията на лайнера и след това него слагат на тънки пластове съ  
набивачка се набивка. Нагоре се поставя един пръстен от оловенът азбестъ  
или подобна набивка. При набиване на споминките, иглата непременно да се  
движе нагоре и надолу за да се избегне криза опаковане. Понеже при монтира-  
нето на целия клапанът по място може да остане едно изкривяване на самите  
клапана кутия то иглата винаги се двине във възела прещ време на това сг-  
иване, така че чрез това движение на иглата всеки моментъ може да се остан-  
кови неправилното напъгане на гайката.

Следък окончательно монтиране на клапана проверява се плътността му, като  
даржим отворенъ индикаторен кранът а клапана се събди съ въздуха за впр-  
сиване. По същи начинъ проверява се правилността на отварянето и затваря-  
нето на клапанитъ. Той се отваря обикновено  $7-12^{\circ}$  преди извртва точката се  
затваря около  $42^{\circ}$  следък. Точното му отваряне става по индикаторната диаграма.  
Която ясно показва има ли закъснение или изпреварване отваряне на клапана.  
Тази регулировка става съ калибровани найчики или регулиращи болтъ  
съ които подграждане точното разстояние на ражката към палецъ.

Негаряне на конуса на игралния клапанът, когото става поневога във практика е  
обикновено едната отъ следните: 1/ отъ закъсняването на клапана всъдъствио  
силното напъгане на лайнера или изкривяване на иглата, вътъръкът пла-  
нка обхваща конуса и той постъплено негаря. При правилната работа струята  
въздуха постъпено омива конуса и единовременно го охлажда.

2/Ако пружината на клапана не е добре натегната, тогава става също такъто  
във всички случаи 1/ 3/. Ако пърта на игралния клапанът плитко влизе във направля-  
щата то при нагреван се разширява и клапана узира. Вътъръкът съ нео-  
бикновено пърта добре да се отчлърва съ сътенъ или горе.